



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007082

Client : CGRAE

Site : Cocody

N° OT : 018674

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 09/02/2026	Heure Arrivée 15h05	Heure Départ 15h50
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/>	Expertise <input checked="" type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>				
Autres <input type="checkbox"/>				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. MOUANDA RALISSE Aristain	4
2. KOFFI BERENGER	5
3.	6

Description des travaux

Expertise pour fourniture et pose d'une prise onduleuse (03) trois Goulotte, du sol, 15 m de câble VGV 3x2,5 Une bloc de prise de 4 modules et une barette de domino.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée.

Travaux à prévoir

Fourniture et pose : une prise onduleuse.

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Rien à signaler.

Observations du client

PLOMME BUIEBO 09 FEB 2026

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT AGENCE PRINCIPALE DE COCODY Section Gestion du Personnel et des Moyens Généraux	Date : 09/02/2026 Nom du technicien : MOUANDA Signature : <i>[Signature]</i>	Date : 10/02/2026 Resp. Technique : <i>[Signature]</i> Signature : <i>[Signature]</i>
--	--	---