



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

N° 0007084

Client : CFAO

Site BABE MOTORS

N° OT : 018695

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 10/02/2026 Heure Arrivée 14h30 Heure Départ 17h00
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input checked="" type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. MOUANBA ROLSE	4	7
2. KOFFI BERENGER	5	
3. AGORIO JONATHAN	6	

Description des travaux

Expertise pour la fourniture et la pose des équipements (projecteurs, câble, interrupteur et boîte) pour l'éclairage du bâtiment reserve.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée.

Travaux à prévoir

Installer les équipement pour l'éclairage.

Pièces remplacées	Références	Qté
.....
.....

Observations du technicien

Le service reserve ne pas eclairé

Observations du client

.....

Date : 10/02/2026	Date : 10/02/2026	Date : 11/02/2026
Nom du client : CFAO	Nom du technicien : MOUANBA	Resp. Technique :
Signature : [Signature]	Signature : [Signature]	Signature : [Signature]