



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 03

Date de creation : 24/12/2025

Client : **SGABS** Site : **KOUTASSI** N° : **0000213** N° OT : **01887**

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : 12/02/26	Heure Arrivée : 10h	Heure Départ : 10h50
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____	Heure Arrivée : _____	Heure Départ : _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____	Heure Arrivée : _____	Heure Départ : _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____	Heure Arrivée : _____	Heure Départ : _____
Autres <input type="checkbox"/>	expertise <input checked="" type="checkbox"/>	Date : _____	Heure Arrivée : _____	Heure Départ : _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. DIABATE BASSAYA	4. _____
2. DEHI	5. _____
3. KONE LOUA	6. _____

Description des travaux

Expertise pour les travaux suivants :
 - Balancement des réseaux de gaine de soufflage
 - pose des grilles de soufflage.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée

Travaux à prévoir

Travaux de staffe

Pièces remplacées	Références	Qté
//	//	

Observations du technicien

//

Observations du client

Date : _____	Date : 12/02/26	Date : _____
Nom du client : _____	Nom du technicien : DIABATE	Resp. Technique : _____
Signature : _____	Signature : _____	Signature : _____

REÇU

LE **12-02-2026**

SOCIETE GENERALE
 African Business Services Abidjan

