



Client : *Sqci* Site : *PYRAMIDE 1er* N° : *0000215* N° OT : *018897*

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention		
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <i>17/02/26</i>	Heure Arrivée : <i>14h30</i>	Heure Départ : <i>15h30</i>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <i>Diabate Bassa</i>	4
2. <i>KO KIE</i>	5
3. <i>COULY BALY JUVENAL</i>	6

Description des travaux
*Diagnostic : Leslot cassette WORK 15CV/22 des bureaux travele ne marche pas/2e equipement.
 Cause : la carte de l'unité interieur et le compresseur de l'unité exterieur sont hors-service.
 Solution : est remplacé les pièces H.S ou remplace l'équipement*

Résultat des travaux (après intervention)
equipement a l'arret et mis hors tension.

Travaux à prévoir
Remplacé les pièces H.S ou remplace l'équipement cassette 15CV

Pièces remplacées	Références	Qté
<i>//</i>	<i>//</i>	

Observations du technicien
equipement a l'arret.

Observations du client

Date : <i>17/02/26</i>	Date : <i>17/02/26</i>	Date : <i>20/02/26</i>
Nom du client : <i>KO KIE</i>	Nom du technicien : <i>DIABATE</i>	Resp. Technique : <i>NEAITHU EOHMANE</i>
Signature : <i>NA...</i>	Signature : <i>[Signature]</i>	Signature : <i>[Signature]</i>

