



N° 00004373

Client : IPS CGRAE Site : Agence Man N° OT : 015927

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : <u>20/02/26</u> Heure Arrivée <u>08</u> Heure Départ <u>16H</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/>	<u>Constat</u> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>Yale Harman</u>	4 <u>7</u>
2	5
3	6

Description des travaux

Lors de la maintenance préventive, nous avons constaté des luminaires hors services - 3 projecteurs led 150W 6500K sur dalle - 11 ampoule led E27, 15W, 6500K sur la distance de exister, 4 panels led 60x60, 42W, 6500K, salle poly et réunion, 2 panels led 120x30, 30W, salle réunion

Résultat des travaux (après intervention)

Les luminaires ne sont pas remplacés

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement des luminaires constatés

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

Observations du client

Date : <u>20/02/2026</u>	Date : <u>20/02/2026</u>	Date : <u>20/03/2026</u>
Nom du client : <u>IPS CGRAE</u>	Nom du technicien : <u>Yale</u>	Resp. Technique : <u>Aboubakar</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

