

N° 00004374

Client : IFS GEAR Site AGENNE N° OT : 815787

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Depannage	<input type="checkbox"/>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>
Plomberie	<input type="checkbox"/>	Contrat	<input type="checkbox"/>
Energie solaire	<input type="checkbox"/>		
Autres	<input type="checkbox"/>		

Dates d'intervention		Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
Date : 23/01/26	Heure Arrivée : 8	1	Yale Herman
Date :	Heure Arrivée :	2	
Date :	Heure Arrivée :	3	

Description des travaux

bon de maintenance préventive, nous avons constaté plusieurs dysfonctionnements sur le système de chauffage central (R2) appliqué dans le garage, la salle quinzaine, la salle chauffoir.

Résultat des travaux (après intervention)

les luminaires non remplacés

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement des spots led

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

la luminosité du carillon est de R22 est réduite. sans le remplacement de plus de spots led.

Observations du client

Date : 23/01/2026
 Nom du technicien : Yale
 Signature : *[Signature]*
 Date : 23/01/2026
 Resp. technique : *[Signature]*
 Signature : *[Signature]*

