



Client : ~~SCANE-TECH~~ Site: DARCORY N° 0000242 N° OT :

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input type="checkbox"/>	Dépannage	<input type="checkbox"/>	Date : <u>09-03-26</u>	Heure Arrivée <u>10h</u>	Heure Départ <u>11h30</u>
Climatisation	<input checked="" type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée <u>30</u>	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>	<u>expertise</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>DIABARE BASSAYA</u>	4. _____
2. <u>ASSON DANIEL</u>	5. _____
3. _____	6. _____

Description des travaux

Expertise pour remplacement de la cassette / SAR SUNG 450V de la reception.

Résultat des travaux (après intervention)

expertise effectuée.

Travaux à prévoir

// //

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>//</u>		

Observations du technicien

// //

Observations du client

Date : <u>09/03/2026</u>	Date : <u>09-03-26</u>	Date : <u>09/03/2026</u>
Nom du client : <u>UNIVELECT</u>	Nom du technicien : <u>DIABARE</u>	Resp. technique : _____
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

