



Client : SIFAL Site : VRIDA N° 0000809 N° OT : 019534

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>07/04/2026</u> Heure Arrivée <u>10h</u> Heure Départ <u>16h</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____
Autres <input type="checkbox"/>		Date : _____ Heure Arrivée _____ Heure Départ _____

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1. <u>KOUAME GERARD</u>	4
2. <u>NI GRE YOKO</u>	5
3. <u>KOUABENAN CEDRIK</u>	6

**Description des travaux**  
 Diagnostic : Le split mural K General 3 CV R22 du Bureau maintenance production ne produit pas de froid.  
 Cause : fuite de Réfrigérant au niveau du compresseur.  
 Actions menées : L'appareil est mis hors tension.

**Résultat des travaux (après intervention)**  
 L'appareil est à l'arrêt.

**Travaux à prévoir**  
 Remplacer le split par un nouveau split.

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>une cone</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

**Observations du technicien**  
 Le split 3 CV R22 du Bureau maintenance production est hors service.

**Observations du client**

Date : <u>07/04/2026</u>	Date : <u>07/04/2026</u>	Date : <u>07/04/2026</u>
Nom du client : <u>SIFAL</u>	Nom du technicien : <u>Gerard</u>	Resp. Technique : <u>AR</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>

SA avec CAUTION  
 CAPITAL 15 000 000 FCFA  
 TEL 27 21 26 93 20  
 Maintenance & Projets

