	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de création : 22/02/2022

Client : IPS-CGRAE .... Site : AGENCE d'Yenne .... N° : 0005663 .... N° OT : 017595

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage		Date : 20/04/26 Heure Arrivée 9h Heure Départ 11h
Climatisation		Entretien	X	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Konan Rodrigues
2 Gondo Mah
3
4
5
6

Description des travaux

Contrôle du bon eclairage des luminaire du jardin de l'agence.
Des luminaires (ampoules E27) sont hors service.

Résultat des travaux (après intervention)

Mauvais résultat, des luminaires hors service.

Travaux à prévoir

Remplacer les luminaires (ampoules E27) hors service dans le jardin par des projecteurs.

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièce remplacée	-	-

Observations du technicien

Il faut impérativement remplacer les luminaires hors service pour le bon éclairage des lieux.

Observations du client

Date : 20/04/26
Nom du client :
Signature :

Date : 20/04/26
Nom du technicien : Rodrigue
Signature :

Date : 21/04/2026
Resp. Technique :
Signature :

Scanné avec CamScanner