	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025

Client : C. GRAE Site. TREICHVILLE N° 0000617 N° OT : 019735

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention			
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 23/04/2026	Heure Arrivée 13H30	Heure Départ 16H00
Climatisation		Entretien		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE		Installation		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur		Audit		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres		.....				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 MOUANDA ROLSSE GHISLAIN
2 SAY RODRIGUE
3 KOFFI BERENGER
4
5
6

Description des travaux

Panne Signalée : pas d'electricité du RDC et 2e etage du Batiment B.

Actions menées : Contrôle, vérification et mis en service d'electricité.

Constat : Le contacteur des phases du 2e etage bat B est defectueux.

Résultat des travaux (après intervention)

* Le contrôle des phases du 2e etage bat B est by passée
* L'electricité du RDC est retablis

Travaux à prévoir

- Remplacer le contrôle des phases

Pièces remplacées	Références	Qté
—	—	—

Observations du technicien

Le point Le contacteur tout fonction bien

Observations du client

Date : 29/04/2026	Date : 23/04/2026	Date : 30/04/2026
Nom du client : DIA Tomis	Nom du technicien : MOUANDA	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature : ABOUDI

INSTITUT DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE CENTRALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Direction Recouvrement