	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : SGCI **Site** BANQUE PRIVÉE **N°** 0000917 **N° OT :** .....

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	X	Date : 29/04/2026 Heure Arrivée 10H00 Heure Départ 10H20
Climatisation	☐	Entretien	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE	X	Installation	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 TRAORE MOHAMED 4 .....

2 ..... 5 .....

3 ..... 6 .....

Description des travaux

Suite à la demande du client pour un non demarrage du GE SDMO J33 n°1800 97 14
→ Verifications controles mecaniques et electriques
→ Verifications des differents niveaux (Huile moteur, Gasoil, liquide de refroidissement)
→ Constat d'un Défaut GTB, à acquitter.

Résultat des travaux (après intervention)

Acquittement du défaut "arrêt d'urgence" effectuée
Dysfonctionnement de la batterie du GE et écran défectueux

Travaux à prévoir

Remplacement de la batterie du GE
Vidange à faire et écran tactile à remplacer

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

CH : 772 HH
GE à l'arrêt, en cas de coupure GE non fonctionnel

Observations du client

Date :	Date : 29/04/2026	Date : 30/04/2026
Nom du client :	Nom du technicien : TRAORE	Resp. Technique : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :

SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE DCP/BANQUE [illegible]

UNIVELECT S.A.S 11 BP 2943 Abidjan 11 Tél. 27 21 26 90 41 Service Maintenance

Scanné avec CamScanner