	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : CFAO YAMAHA Site : ZONE 3 Nº 0000668 N° OT : 01.9617

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	V	Dépannage		Date : 15/04/26 Heure Arrivée 09h Heure Départ 13h45
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		EXPERTISE	V	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KOIROH.K ALBAN. 4
2 KOFFI BERENGER 5
3 6

Description des travaux

Expertise pour remplacement de Luminaires dans les bureaux : Services atelier : (02 Dalles Led 60x60, 6500K), SAV : (05 Dalles Led 60x60, 6500K), Programme de formation (01 Dalles Led 60x60, 6500K.), Hall CLIP (02, 4500K), Vestiaires Hommes (Spot Ø90, 6500K (07)), Projecteur (01, 200w, 6500K pour la niche.

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée.

Travaux à prévoir

Remplacement des Luminaires défectueux.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien

/

Observations du client

Date : 15/04/2026 Nom du client : ALBAN. A Signature :	Date : 15/04/26 Nom du technicien : KOIROH.K Signature :	Date : 16/04/2026 Resp. Technique : ABDOUL Signature :

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de cr ation : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client CFAO YAMAHA Site ZONE 03 Nº 0000669 N° OT : 01/26/17

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	✓	Dépannage		Date : 15/04/26 Heure Arrivée 09h Heure Départ 13h45
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		Expertise	✓	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KOUROUMA K. ALAIN.
2 KOFFI BERENGER.
3
4
5
6

Description des travaux

Expertise pour Correction de : Reseau de terre (fourniture et pose, raccordement de barrette de terre (01),), Correction des raccordements au niveau de la grille Cahors, dlimentation de la prise au niveau de la guerite

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectuée.

Travaux à prévoir

Mise en Conformité du niveau du reseau de terre et les raccordements au niveau de la grille Cahors.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien

/ /

Observations du client

CFAO MOBILITY COTE D'IVOIRE

Date : 15/04/2026	Date : 15/04/26	Date : 16/04/2026
Nom du client : ALLAH'A	Nom du technicien : KOUROUMA	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature : ABOUBA