	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Client : IPS-CGRAE. Site Agence de grand bassam N° 0000465 N° OT : 019820

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 11-05-26 Heure Arrivée 10H Heure Départ 12H
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. N'goran Henri-Joël
2. Aman N'guessan Romain
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

- Contrôle visuel sur l'état du Ventilateur plafond
- Realisation d'un test de bon fonctionnement (test non concluant)
- Verification de l'alimentation du Ventilateur

Résultat des travaux (après intervention)

Panne signalée : Non fonctionnement du Ventilateur lorsqu'il est mis en marche ; apparition d'une couleur jaunâtre sur la plaque du Ventilateur
NB : Le Ventilateur defectueux

Travaux à prévoir

Remplacement du Ventilateur existant defectueux par un nouveau Ventilateur de la même caractéristique

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

/

Observations du client

Date : 11/05/2026 Nom du client : IPS Cgrae Signature :	Date : 11-05-2026 Nom du technicien : N'goran Signature :	Date : Resp. Technique : Signature :