UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de cr ation : 22/02/2022
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

Nº 00004763

Client : IPS CGRAE Site... AGENCE MAN ..... N° OT : 012668

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité		Dépannage	X	Date : 16/04/26 Heure Arrivée 08H Heure Départ 12H
Climatisation	X	Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 SANGA OSEE
2 .....
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Diagnostique du split de la guerrite :
Vérification de continuité entre les bornes et la carcasse du compresseur.

Résultat des travaux (après intervention)

Compresseur hors-service : continuité entre l'une des bornes et la carcasse du compresseur.

Travaux à prévoir

Remplacement du split 1,5 CV

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucunes pièces remplacées	/	/

Observations du technicien

Il fait très chaud dans la guerrite

Observations du client

Date : 16/04/2026 Heure Départ : 12H
Nom du client : GNAHETIARE
Signature : [signature]

Date : 16/04/26
Nom du technicien : SANGA
Signature : [signature]

Date : 05/05/2026
Resp. Technique : ABOUBA
Signature : [signature]

APS DE MAN DEPART 16 AVR. 2026 Secteur Accueil, Information et Communication

Scanné avec CamScanner