	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0008908

Client : CNE Site : Bureau BOUAKE N° OT : 019994

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 05/06/2026 Heure Arrivée : 09h59 Heure Départ : 11h40
Climatisation	☒	Entretien	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE	☐	Installation	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie	☐			
Energie solaire	☐			
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 KACOU Jean Joel
2 YAO N'Cadio
3
4
5
6

Description des travaux

Split Mural Unico Bureau 108, Retrait Ventilateur tentative intervention soit Local Beaucoup de Bruit
Split Mural Général, Salle de Réunion équipement soufflant Beaucoup de Bruit

Résultat des travaux (après intervention)

Equipement de climatisation à l'arrêt

Travaux à prévoir

Le remplacement des équipements de climatisation Bureau 108 et la salle de réunion

Pièces remplacées	Références	Qté
AUCUNE Pièce Remplacée	1	1

Observations du technicien

Le Remplacement des équipements de climatisation Bureau 108 et la salle de réunion
Réajustement d'un climatiseur, Bureau des Chauffeurs

Observations du client

Date : Nom du client : Signature :	Date : 05/06/2026 Nom du technicien : KACOU Joel Signature :	Date : 15/06/2026 Resp. Technique : Signature :

Scanné avec CamScanner