UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001309

Client : IPS-CGRAE **Site** PARCIFIQUE **N° OT :** 01.9042

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 29/01/2026 Heure Arrivée 14 Heure Départ 14h30
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ODILE
2 GUEUGBEU MICHELLE
3
4
5
6

Description des travaux

Constat : Plafonnier 60x60 defectueux dans le Local technique du parcifique.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du materiel

Travaux à prévoir

Prevoir le remplacement d'un plafonnier 60x60 encastré 6500K V-TAC 48 W

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du materiel

Observations du client

URGENT en attente de Devis

Date : 01/02/2026	Date : 29/01/2026	Date : 03/02/2026
Nom du client : ATOK	Nom du technicien : GORE ODILE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT

SIEGE : Riviera 2 Cocody Rue des Jardins 08 BP 2943 Abidjan 08 Tél : (225) 27 21 26 90 01 / 27 21 26 90 02 Fax : (225) 27 21 26 90 03 Maintenance