	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001308

Client : IPS - CGRAE Site : CASTAING 1ème, 2ème étage N° OT : 019048

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 29/06/2026 Heure Arrivée 11h Heure Départ 11h30
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 CORE ONLE
2 GUEUGBEU MICHELLE
3
4
5
6

Description des travaux

- Castaing 1er : Plafonnier 60x60 encastré défectueux dans le bureau communication « quantité 01 »
- Castaing 2ème : Plafonnier 60x60 encastré de teinte jaune : « bureau 4 (quantité : 02) ; local technique (quantité 01 ; Hall (quantité 02 »

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement de 06 plafonnier 60x60 encastré 6500K modèle V-TAC 48W

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel (Urgent)

Observations du client

En attente de Dieu urgent

Date : 01/07/2026	Date : 29/06/2026	Date : 29/07/2026
Nom du client :	Nom du technicien : CORE ONLE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT