UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001758

Client : CGRAE ..... Site : Cocody ..... N° OT : 020674

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 01/09/26 Heure Arrivée : 09H47 Heure Départ : 15H30
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres	X	~~Expertise~~	X	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. SAY RODRIGUE
2. MOUANDA ROLSS
3. ABLE MARUIS
4. /
5. /
6. /

Description des travaux

Expertise pour fourniture et remplacement d'une réglette etanche double 6500K 1x20, 04 Barre de 3m tube turo sur la dalle

Résultat des travaux (après intervention)

Expertise effectué

Travaux à prévoir

Remplacer la réglette défectueé.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	/

Observations du technicien

Lor du dépannage nous avons constaté que la tension n'arrive pas dans la réglette existant/Sectionnement de câble dans le parcours

Observations du client

Date : 01/09/26 Nom du client : CGRAE Signature :	Date : 01/09/26 Nom du technicien : SAY Signature :	Date : 01/09/2026 Resp. Technique : Signature : ASSABI

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT
AGENCE PRINCIPALE DE COCODY

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001756

Client : CGRAE ..... Site : Cocody ..... N° OT : 020674

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 01/09/2026 Heure Arrivée 09H44 Heure Départ 15H30
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 SAY RODRIGUE
2 MOUANDA ROLSS
3 ABLE MARUIS
4
5
6

Description des travaux

Panne signalée : Disjonction repetées sur le circuit de luminaires au RdC
Diagnotic : Contrôle Verification electrique des circuits concernés
Actions menées : isolation des circuits presentant des defaut et mise en service

Résultat des travaux (après intervention)

* Bon fonctionnement des luminaires

Travaux à prévoir

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	-

Observations du technicien

Rien à signaler.

Observations du client

Date : 01/09/26 Nom du client : CGRAE Signature :	Date : 01/09/26 Nom du technicien : SAY Signature :	Date : 01/09/2026 Resp Technique Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT AGENCE POUR LA GESTION DU PERSONNEL ET DES MOYENS GENERAUX

UNIVELECT S.A.R.L. 11 BP 2[illegible] Abidjan 11 Tél. 27 21 28 99 26 Fax : 27 21 28 99 26