UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Version : 02 Date de cr ation : 22/02/2022

Nº 00003018

Client : IPS C.G.R.A.E. **Site** AGENCE KORHOGO **N° OT :** 015836

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage		Date : 06/08/26 Heure Arrivée 12H Heure Départ 14H
Climatisation		Entretien	X	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 YEO MINATA
2 KONAN RODRIGUES
3
4
5
6

Description des travaux

Verification du bon fonctionnement des Luminaires
des Luminaires hors service (eclairage exterieur)
projecteur (2), ampoules E27 (13)

Résultat des travaux (après intervention)

Luminaire hors service

Travaux à prévoir

Remplacer les Luminaires hors service

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

Luminaires hors service il faut les Remplacers vite

Observations du client

Date : 11/08/26	Date : 06/08/26	Date : 03/09/2026
Nom du client : AGENCE PRINCIPALE DE KORHOGO	Nom du technicien : YEO Minata	Resp. technique : ABOUBA
Signature :	Signature :	Signature :