UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001958

Client : IPS CGRAE Site Agence DALOA N° OT : 016225

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage		Date : 26/08/26 Heure Arrivée 8H Heure Départ 13H
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		Constat		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1. Yale Herman
2.
3.
4.
5.
6.

Description des travaux

Constat de pas lampe, luminaires hors service lors de notre maintenance préventive: Deux (02) panels led 60x60 apparents salle polyvalente.
Un (01) panel led 60x60 encastré dans le couloir salle d'eau, 1 panel 60x60 Hall en mauvais état.

Résultat des travaux (après intervention)

Des panels led 60x60 encastrés dans le couloir et dans le Hall, sont en mauvais état (mauvaise luminosité).

Travaux à prévoir

prévoir le remplacement des luminaires constaté.

Pièces remplacées	Références	Qté
/	/	

Observations du technicien

Observations du client

Date : 26/08/2026
Nom du client : CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE SOCIALE DES AGENTS DE L'ETAT
Signature : AGENCE PRINCIPALE DE DALOA

Date : 26/08/26
Nom du technicien : Yale
Signature :

Date : 03/09/2026
Resp. Technique
Signature :