	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022

N° 0009320

Client : I.P.S. C.G.R.A.E. Site... AGENCE MAN ..... N° OT : 015950

Domaine d'Intervention		Nature d'Intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage		Date : 28/09/26 Heure Arrivée 7H Heure Départ 14H
Climatisation		Entretien	X	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 Ronen Rodrigues
2
3
4
5
6

Description des travaux

Vérification du bon fonctionnement des luminaires
Guérite petit 120x30 (01) et Portail (01) HS
Eclairage extérieur des luminaires (ampoules E27-08)
Tubes (08) 1,20 sont HS.
Salle de réunion grand 120x30 (01) HS.
Salle Joly Valentin petit 60x60 (02) HS.

Résultat des travaux (après intervention)

Nouveau résultat des luminaires HS

Travaux à prévoir

Remplacer les luminaires défectueux

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune pièce remplacée	-	-

Observations du technicien

Il faudrait impérativement remplacer les luminaires HS, de sorte à bien éclairer les lieux

Observations du client

Date : 28-09-2026	Date : 28/09/26	Date :
Nom du client : GNAHEAN	Nom du technicien : Rodrigues	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

Scanné avec CamScanner