UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001325

Client : IRS-CGRAE Site : Siège batiment principal N° OT : 01 9051

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 25/09/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 9h16
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORÉ ODILE
2 BUEUGBEU MICHELLE
3
4
5
6

Description des travaux

Constat :
- Plafonnier 1,20 m 6500K encastré défectueux dans le bureau du chef de service de la trésorerie et du CT au niveau du service informatique.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel.

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement de 02 plafonniers 1,20 m 6500 K encastré (URGENT)

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

En attente du matériel

Observations du client

-URGENT-

Date : 25/09/2025	Date : 25/09/2026	Date : 29/09/2026
Nom du client :	Nom du technicien : GORÉ ODILE	Resp. Technique :
Signature :	Signature :	Signature :

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SOCIALE
CAISSE GÉNÉRALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT