	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.PO2 Version : 01 Date de création : 25/07/2022
	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	

N°PP : .....

N° : DT01607 N° 0000996

Client : IPS-CESAE Site : CASANG 3ème étage

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date : 13/10/2026 Heure d'arrivée : 11h00 Heure de départ : 12h00 **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Noms et prénoms du (des) intervenant(s)

1. GOZE EMILE
2. GUELADE CHRISTELLE
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Vulcanisation et maintenance des equipements electriques.

Observations du client : .....

Validation client	Validation intervenant
Date : 14/10/2026 Nom du client : OUATTARA Signature :	Date : 13/10/2026 Nom du client : GOZE EMILE Signature :

CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN08.PO2
UNIVELECT	CHECK-LIST MAINTENANCE PREVENTIVE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES	Version : 04 Date de création : 10/03/2023

Client : IPB-CGDAE Site : CASTANG 3ème Type d'abonnement : 3T

Calibre du disjoncteur général : 63A Nouvel index horaire : 33555,94

Opérations à exécuter	Résultats	Observations
Vérifier les Températures des disjoncteurs	…… ≤ 30°	
Vérifier les Températures des câbles	…… ≤ 60°	
Tester les ID et DD en appuyant sur le bouton « test ».	Réalisé [X] Non réalisé [ ]	
Contrôler et relever les intensités (A)	I1: 9,13A I2 : 14,73A I3 : 9,36A ΔI :……	
Contrôler et relever des tensions simples (V)	V1: 238V V2 : 238V V3 : 238V ΔV : ….0V……	
Contrôler et relever des tensions composées (V)	V1: 413V V2 : 412V V3 : 413V ΔV : ……1V……	
Contrôler et vérifier les défauts d'isolement	……. ≥ 0,50 MΩ	
Vérifier la résistance maximale de la prise de terre	……... > 500 Ω	
Vérifier l'état du dispositif de protection contre la foudre dans les coffrets et les armoires électriques	Réalisé [X] Non réalisé [ ]	
Vérifier les sensibilités des dispositifs différentiels dans les coffrets et armoires électriques	…30… = 30mA	
Vérifier la présence de schémas électriques dans les coffrets et armoires électriques	Oui [X] Non [ ]	
Vérifier l'état de fonctionnement de tous les luminaires	Réalisé [X] Non réalisé [ ]	
Resserrer les petits appareillages mal fixés (prises de courant, interrupteurs de commande, dismatics…)	Réalisé [X] Non réalisé [ ]	
Vérifier les connexions après le resserrage	Réalisé [X] Non réalisé [ ]	
Vérifier l'état de propreté des équipements y compris l'enveloppe (coffrets, TGBT, …) après le nettoyage et le dépoussiérage	Réalisé [X] Non réalisé [ ]	

TRAVAUX A PREVOIR

- Prévoir le remplacement des luminaires defectueux « spot encastré Ø100 quantité (03) ; Ampoule E27 quantité (01) ; tube 1,20 quantité « 03 »

Date : 14/10/2026 Nom du client : OUATTARA Signature :	Date : 13/10/2026 Nom du technicien : GORE OMER Signature :

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE … RETRAITE … Service Patrimoine

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN09.PO1 Version: 01 Date de creation: 01/10/2023
UNIVERSITE CI	FICHE D'IDENTIFICATION DES EQUIPEMENTS D'ELECTRICITE	

Periode:	OCTOBRE 2026	Date de debut:	13/10/26	Date de fin:	13/10/2026
Client:	IPS-CGRAE	Technicien:	CISSE OMAR		
Site:	CASTAING 3EME ETAGE				

N°	Localisation	Désignation	Type	Nbre de module	Puissance	Marque	Date d'entretien	Heure	Résultats	Visa Référent du client
1	CIRCULATION	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	56	4P 100A		13/10/2026	11h à 12h	BON	
2	CIRCULATION	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	56	4P 100A		13/10/2026	11h à 12h	BON	
3	LOCAL TECHNIQUE	COFFRET ELECTRIQUE	PLASTIQUE APPARENT	72	4P 100A		13/10/2026	11h à 12h	BON	
	TOTAL COFFRETS	3								

14/10/2026

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Scanné avec CamScanner

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	

N° 00001373

PP : .....

N° : 01601.07

Client : IPS-CGRAE ..... Site : CHENAO 3ème étage .....

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☒ Electricité ☐ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Autre :	Date début : 13/10/2026 ..... Date fin : 13/10/2026 ..... **Fréquence de la maintenance :** ☒ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☐ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée :** .....

Noms et prénoms des intervenants

1. GORE ONLE
2. GUELADE CHRISTELLE
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités

(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport)

Vérification et entretien des différents coffrets électriques, de fourniture, de distribution, prise des tension simples : $V_1 = 238V$; $V_2 = 238V$; $V_3 = 238V$; $F = 50Hz$ tension composée $U_{12} = 413V$; $U_{23} = 412V$; $U_{31} = 413V$; Intensité $I_1 = 9,13A$; $I_2 = 14,73A$; $I_3 = 9,36A$,

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

Bon fonctionnement

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Le remplacement des equipements defectueux

Recommandations

- Le remplacement des spots encastré Ø100 6500K (03) Ampoule E27 (0133) ; Tube 1,20m (033) Voir BSI OT 013050 du 12/08/2026 et OT 013052 du 13/10/2026

Visa technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 13/10/2026 Nom : GORE ONLE Signature :	Date : Nom : Signature :	Date : Nom : Signature :

Scanné avec CamScanner