	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00001332

Client : IPS-CONAC ..... Site ..... CENTRE 2ème étage ..... N° OT : 019052

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 22/10/2026 Heure Arrivée 11h35 Heure Départ .....
Climatisation		Entretien		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE		Installation		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur		Audit		Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres		.....		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ODILE
2 BUBLADE ETHERIELLE
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Constat :
- plafonnier 60x60 encastré de fectueux dans le bureau N° 4.
- prevoir son remplacement.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du materiel

Travaux à prévoir

Le remplacement d'un plafonnier 60x60 encastré 600K dans le bureau N° 4

Pièces remplacées	Références	Qté
AUCUNE		

Observations du technicien

En attente du materiel

Observations du client

RAS

Date : 22/10/2026	Date : 22/10/2026	Date : 22/10/2026
Nom du client : [illegible]	Nom du technicien : GORE ODILE	Resp. Technique : [illegible]
Signature :	Signature :	Signature :

Scanné avec CamScanner