	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN35.P02
UNIVELECT	BON DE PASSAGE MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 01 Date de création : 25/07/2022

Nº 00003064

N° PP :.....

N°: 020924

Client : IPS CONAE Site: Agence Abengourou

Domaine d'intervention

- ☐ Electricité
- ☑ Climatisation
- ☐ G.E
- ☐ Onduleur
- ☐ Plomberie
- ☐ Autre :.....

Temps d'intervention

Date : 13/10/2026 Heure d'arrivée : 08h00 Heure de départ : 16h40

Fréquence de la maintenance :

☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☑ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle

Période concernée : Octobre 2026

Nom et prénoms des intervenants

1. KACOU Joel
2. YAO
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités : Maintenance préventive des équipements de climatisation
TOTAL : 06 équipements

Observations du client : .....

Visa client	Visa intervenant
Date : 13/10/2026 Nom : ASSE Patrice Signature :	Date : 13/10/2026 Nom : KACOU Joel Signature :

15-10-2026

UNIVELECT	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN01.PO2
	RAPPORT MAINTENANCE PREVENTIVE	Version : 03 Date de création : 25/07/2022

N° PP : ..... Nº 0006466 N° : 020224

Client : IPS-CORAF Site : Agence Abengourou

Domaine d'intervention	Temps d'intervention
☐ Electricité ☒ Climatisation ☐ G.E ☐ Onduleur ☐ Plomberie ☐ Autre :	Date début : 13/10/2026 Date fin : 14/10/2026 **Fréquence de la maintenance :** ☐ Mensuelle ☐ Bimestrielle ☒ Trimestrielle ☐ Semestrielle ☐ Annuelle ☐ Ponctuelle **Période concernée** : Octobre 2026

Noms et prénoms des intervenants

1. KACOU Zoé
2. YAO
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

Description des activités
(Veuillez joindre la liste d'équipements maintenus au présent rapport.)

Maintenance préventive des équipements de climatisation
TOTAL : 06 équipements

Constat du technicien (*observations particulières avec images jointes, si possible*)

fonctionnement correct des équipements de climatisation

Statut de la maintenance : ☒ Achevée ☐ Non achevée ☐ Devis, N° devis : .....

Action à prévoir : Représenter les écoulements d'eau des équipements de climat. prévoir un Second climatiseur dans le local technique et le Hall client

Recommandations

Nous Recommandons la pose d'un split Mural Secondaire au local technique et du Hall client
Représenter les écoulement d'eau des equipements de climatisation

Visa Technicien	Visa Responsable Maintenance	Visa Directeur Technique
Date : 14/10/2026 Nom : KACOU Zoé Signature :	Date : 26/10/2026 Nom : ANOUAN Signature :	Date : 27/10/2026 Nom : Signature :

	14/10/2026
	IPS-CGRAE
	Agence d'Abengourou

1	Directeur d'Agence	Split Mural NASCO, R410A NAS-J18-N1	Bon fonctionnement
2	Reception	Split Mural NASCO, R410A NAS-J18-N1	Bon fonctionnement
3	Local Technique	Split Mural NASCO, R410A NAS-J18-N1	Bon fonctionnement
4	Magasin	Split Mural NASCO, R410A NAS-J12-N1	Bon fonctionnement
5		Split Mural NASCO, R410A NAS-J12-N1	Bon fonctionnement
6		Split Mural NASCO, R410A NAS-J12-N1	Bon fonctionnement
7			
8			
9			
10			
11			
12			

IPS-CGRAE / APS D'ABENGOUROU
ACCUEIL
LE 15 -10- 2026
SERVICE AIC