	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 03 Date de création : 24/12/2025
UNELEC	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 00002460

Client : PHASTT ..... Site ANGRE 7e tranche ..... N° OT : 021716

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	☐	Dépannage	☒	Date : 02-11-2026 Heure Arrivée 14H Heure Départ 15H30
Climatisation	☐	Entretien	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
GE	☒	Installation	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Onduleur	☐	Audit	☐	Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....
Autres	☐	.....	☐	

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 TIA JOVIN
2 OUATTARA N'DA
3
4
5
6

Description des travaux

Suite a la demande du Client pour un non demarrage du GE apres coupure d'electricité
Verifications Controle mécanique et electrique
Verification des differents niveaux huile, gasoil et liquide de refroidissement

Résultat des travaux (après intervention)

Batterie H.S
Fusible de protection HS (Shunter)

Travaux à prévoir

Batterie à Remplacer
Fusible de protection 6A à Remplacer (05)

Pièces remplacées	Références	Qté

Observations du technicien

CH: 651.9H , FUEL: 100% , U: 398V , F: 50Hz
GE non fonctionnel

Observations du client

Date : Nom du Client : Signature :	Date : 02/11/2026 Nom du technicien : OUATTARA Signature :	Date : 03/11/2026 Resp. Technique Signature :

Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA - EP) - Climatisation et Froid - Groupe Electrogène - Onduleur
S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA

Scanné avec CamScanner