| | | |
|---|---|---|
| UNIVELECT | SYSTEME MANAGEMENT QUALITE<br>BON DE SUIVI ET INTERVENTION | Code : EN11.PO2<br>Version : 03<br>Date de création : 24/12/2025 |

N° 00001338

Client : DPS-CGRAE ..... Site Siège plateau ..... N° OT 04.3053

| Domaine d'intervention | | Nature d'intervention | | Dates d'intervention |
|---|---|---|---|---|
| Electricité | X | Dépannage | X | Date : 17/11/2026 Heure Arrivée 10 Heure Départ 10h15 |
| Climatisation | | Entretien | | Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ ..... |
| GE | | Installation | | Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ ..... |
| Onduleur | | Audit | | Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ ..... |
| Autres | | ..... | | |

**Nom et prénoms du (des) technicien(s)**

1 GORÉ ODILE
2 GUELGBEU MICHELLE
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

**Description des travaux**

constat : au niveau du bureau service achat,
- jaunissement des plafonniers 1,20 m encastré
- faible luminosité
- Durée de vie atteinte prévoir le remplacement des plafonniers « quantité 05 »

**Résultat des travaux ( après intervention )**

.....

**Travaux à prévoir**

Le remplacement des plafonniers 1,20 m encastré 6500K dans le bureau achat (très urgent) « quantité 05 »

| Pièces remplacées | Références | Qté |
|---|---|---|
| Aucun | | |

**Observations du technicien**

.....

**Observations du client**

.....

| | | |
|---|---|---|
| Date : 17/11/2026<br>Nom du client :<br>Signature : | Date : 17/11/2026<br>Nom du technicien : GORÉ ODILE<br>Signature : | Date :<br>Resp. Technique :<br>Signature : |

BERTHE ABOUBACAR



Scanné avec CamScanner