



SYSTEME MANAGEMENT QUALITE

BON DE SUIVI ET INTERVENTION

Code : EN11.PO2

Version : 02

Date de création : 22/02/2022

Client : IPS - CGRAE Site : AGENCE KORHO GO N° 1003842 N° OT :

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input type="checkbox"/>	Dépannage <input type="checkbox"/>	Date : <u>17-12-25</u> Heure Arrivée <u>08H</u> Heure Départ <u>16H</u>
Climatisation <input checked="" type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : <u>18-12-25</u> Heure Arrivée <u>08H</u> Heure Départ <u>16H</u>
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>19-12-25</u> Heure Arrivée <u>08H</u> Heure Départ <u>16H</u>
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/>		
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>GONDO MAH SERGE</u>	4 <u>7</u>
2 <u>KOUAN RODRIGUE</u>	5
3 <u>YEO MINATA</u>	6

Description des travaux
<u>Dépose et pose de (03) trois splits (02) deux caisses</u> <u>et (01) un mural</u>

Résultat des travaux (après intervention)
<u>Bon fonctionnement des équipements installés</u>

Travaux à prévoir
<u>Rien à prévoir</u>

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Selon le devis</u>		

Observations du technicien
<u>Les équipements marchent sans aucune anomalie</u>

Observations du client

Date : <u>19-12-25</u> Nom du client : <u>Gondo</u> Signature : <u>[Signature]</u>	Date : <u>09/01/2026</u> Resp. Technique : <u>[Signature]</u> Signature : <u>[Signature]</u>
--	--

Electricité (BTA - BTB - HTA) - Climatisation - Groupe Electrogène - Onduleur - Audit Energétique - Plomberie - Énergie Solaire

S.A.S au capital de 100.000.000 FCFA, Siège social : 25 Rue Paul Langevin - ZONE 4 C - 11 BP 2943 Abidjan 11

