



- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA)
- Climatisation & Froid
- Audit Energétique
- Energie solaire
- Alimentations de Secours
- * Groupes Electrogènes
- * Onduleurs
- * Plomberie

DEVIS N° : UDV260007

CLIENT : IPS CGRAE

Adresse BVP 164 ABIDJAN

Téléphone 20 25 12 12

Fax: 20 25 11 00

N° CC : **1339592 Y**

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE LUMINAIRES

DATE : 13/01/26

SIEGE PLATEAU

BON DE COMMANDE :

BON DE LIVRAISON :

Désignation	Unité	Qté	Prix Total HT	% Remise	Montant HT
- SECRETARIAT DRH					
Tube led 1,20m 6500K	Un	1,00	6 500		6 500
Ampoule led E27 6500k	Un	1,00	6 000		6 000
- SERVICE APPROVISIONNEMENT					
Tube led 1,20m 6500K	Un	3,00	6 500		19 500
Ampoule led E27 18w 6500k	Un	3,00	6 000		18 000
BUREAU 117					
Plafonnier led apparent 120cm*30cm 6	Un	2,00	45 000		90 000
TOILETTE DAME CASTAING 2E					
Spot led encastré diam 200 6500k	Un	2,00	25 000		50 000
BUREAU INSPECTEUR CHEF CASTAING 3E					
Spot led encastré diam 120mm*28mm 6500k	Un	1,00	25 000		25 000
Tube led 1,20m 6500K	Un	1,00	6 500		6 500
Remplacement des luminaires - Travaux sous contrat					
CONDITIONS COMMERCIALES					
Validité de l'offre : 01 Mois					
Délai d'exécution des travaux : 02 jours					
Condition de règlement : Selon nos termes					

Arrêté le présent devis à la somme de francs CFA :

Deux cent soixante et un mille trois cent soixante-dix

Montant HT	221 500
TVA 18%	39 870
Total TTC	261 370
NET A PAYER	261 370

UNIVELECT SAS
SERVICE COMMERCIAL

Tel.: 21 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

SAS au capital de 100.000.000 FCFA - Siège Social: 25 Rue Paul Langevin - Zone 4c - 11 BP 2943 Abidjan 11
Tel.: +225 27 21 28 00 41 - Fax: + 225 21 26 93 20 - RC N°: CI-ABJ-01-2010-B13-07086 - CC N° 1100418 F
www.univelect.com - Email: info@univelect.com



N° 0007908

Client : IPS - CGRAE Site : Siège plateau N° OT : 016693

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : 22/12/2025	Heure Arrivée : 09	Heure Départ : 08h30
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Plomberie	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Energie solaire	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :
Autres	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée :	Heure Départ :

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE OMI 4 7
 2 5
 3 6

Description des travaux

Constat :
 - Tube 1,20m LED defectueux au niveau du secrétariat DRH de CGRAE Siège plateau
 - Ampoule E 27 SYLVANIA 60W jaune defectueux au niveau de secrétariat de IPS - CGRAE Siège (DRH)

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel.

Travaux à prévoir

Prevoir le remplacement d'un tube LED 1,20m et d'une ampoule E 27 SYLVANIA 60W.

Pièces remplacées

Références

Qté

Aucune

Observations du technicien

En attente du matériel.

Observations du client

- UR Gerit

Date : 26/12/2025

Signature : [Signature]

Date : 22/12/2025

Nom du technicien : GORE OMI

Signature : [Signature]

Date : 13/01/2026

Resp. Technique : [Signature]

Signature : [Signature]



N° 0007909

Client : IPB - EGRAE Site : Siège Plateau N° OT : 016693

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>		Date : <u>28/12/2025</u>	Heure Arrivée <u>10</u>	Heure Départ <u>10h15</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>		Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)		
1	<u>GONZ OUA</u>	4
2		5
3		6

Description des travaux

constat :
 - Tube 1.20m defectueux au niveau du service a provisionnement.
 - Ampoule t27 defectueux au niveau du service a provisionnement.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente de material

Travaux à prévoir

Prévoir le remplacement des 03 Tubes LED 1.20m, 03 Ampoule p E27

Pièces remplacées	Références	Qté
Aucune		

Observations du technicien

Pour le remplacement des luminaires defectueux (URGENT)

Observations du client

URGENT

Date : 26-12-2025 Date : 28/12/2025 Date : 13/01/2026

Nom du client : IPB - EGRAE Nom du technicien : GONZ OUA Resp. Technique : [Signature]

Signature : [Signature] Signature : [Signature]



N° 0007912

Client : IB-CGDAF Site : Siège Plateau

N° OT : 017436

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : 05/01/2026 Heure Arrivée 16h ²⁵ Heure Départ 16h45
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date : Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>		
Autres <input type="checkbox"/>		

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

- 1. GORE OUIE 4
- 2. GUEUGBEU MICHELLE 5
- 3. 6

Description des travaux

constat :
 bureau - plafonniers 1.20m apparents defectueux dans le
 bureau 117.
 - prévoir le remplacement.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente de matériaux.

Travaux à prévoir

Le remplacement de (02) plafonniers 1.20m apparents
 6500K LED (URGENT).

Pièces remplacées

Références

Qté

Aucune

Observations du technicien

En attente de matériaux (Très URGENT).

Observations du client

- URGENT -

Date : 06-01-2026

Date : 05/01/2026

Date : 13/01/2026

Nom du client : INSTITUTION
 SE GENERALE DE
 DES AGENTS DE L'ETAT

Nom du technicien : GORE OUIE

Resp. Technicien

Signature : [Signature]

Signature : [Signature]

Signature : [Signature]



Client : TPS-COELAS Site : COSTANG 2eme étage N° 0007910 N° OT : 017436

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention		
Electricité	<input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage	<input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>05/01/2026</u>	Heure Arrivée <u>10</u>	Heure Départ <u>10h20</u>
Climatisation	<input type="checkbox"/>	Entretien	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
GE	<input type="checkbox"/>	Installation	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Onduleur	<input type="checkbox"/>	Audit	<input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Plomberie	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Energie solaire	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ
Autres	<input type="checkbox"/>			Date :	Heure Arrivée	Heure Départ

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>GORO ORLE</u>	4
2 <u>GUEUGBEU Mechelle</u>	5
3	6

Description des travaux

constat
- spot encastree defectueux dans les toilette dames
de costang 2eme étage
provenir sans remplacement

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériaux

Travaux à prévoir

de remplacement de ce spots encastree 6500K
de ce dans les toilettes dames

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

Observations du technicien

En attente du matériaux
(URGENT)

Observations du client

URGENT

Date : 06-01-2026 Date : 05/01/2026 Date : 13/01/2026

Nom du client : TPS-COELAS Nom du technicien : GORO ORLE Resp. Technique : [Signature]

Signature : [Signature] Signature : [Signature] Signature : [Signature]



Client : IPS - CGAE Site : ASTANG 3^{eme} étage N° OT : 017436 N° : 0007911

Domaine d'intervention	Nature d'intervention	Dates d'intervention	
Electricité <input checked="" type="checkbox"/>	Dépannage <input checked="" type="checkbox"/>	Date : <u>05/01/2026</u>	Heure Arrivée <u>10h</u> Heure Départ <u>10h54</u>
Climatisation <input type="checkbox"/>	Entretien <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
GE <input type="checkbox"/>	Installation <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur <input type="checkbox"/>	Audit <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Date :	Heure Arrivée Heure Départ
Energie solaire <input type="checkbox"/>			
Autres <input type="checkbox"/>			

Nom et prénoms du (des) technicien(s)	
1 <u>GORE OHLÉ</u>	4
2 <u>GUENGBREU MICHELLE</u>	5
3	6

Description des travaux

Constat

- spot encastré defectueux dans le bureau de l'inspecteur chef de cantain 3^{eme} étage.
- Tube 1,20m LED defectueux dans le plafond du cantain 3^{eme} étage.

Résultat des travaux (après intervention)

En attente du matériel

Travaux à prévoir

de remplacement d'un spot encastré Ø 120 x 28 mm 6500K LED et de (01) tube 1,20m LED (URGENT)

Pièces remplacées	Références	Qté
<u>Aucune</u>		

Observations du technicien

en attente du matériel pour le remplacement des luminaires defectueux.

Observations du client

URGENT

Date : <u>06-01-2026</u>	Date : <u>05/01/2026</u>	Date : <u>13/01/2026</u>
Nom du client : <u>IPS - CGAE</u>	Nom du technicien : <u>GORE OHLÉ</u>	Resp. Technique : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>