UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 16 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° :

DEVIS N° UDV260237

Date : 08/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
BATIMENT PRINCIPAL	0%			Lg	Option
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	7	Un	315 000
Cadre de plafonnier 120*30	18%	10 048	7	Un	70 336

Bon d'accord
TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directrice des Moyens Généraux et du Patrimoine

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Délai d'exécution de travaux:	02 jours	Total HT	385 336
Validité de l'offre:	15 Jours	**Total TVA**	**69 360**
Conditions de règlement:	Règlement à 30 jours	**Total TTC**	**454 696**
Mode reglement:	Cheque		

Arrêter le présent devis a la somme de :
quatre cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-seize Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007940

Client : TPS - CORAF Site : Siège plateau batiment principal N° OT : 019045

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 11/03/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 10h
Climatisation		Entretien		Date : Heure Arrivée Heure Départ
GE		Installation		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Onduleur		Audit		Date : Heure Arrivée Heure Départ
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORE ODILE
2 GUEUGBELI MICHELLE
3
4
5
6

Description des travaux

Constat
- Jaunissement des luminaires
- Vieillissement des composants LED, luminosité faible dans certains bureaux << bureau responsable DAJA, bureau 1001, service achat, toilette, bureau Mme TOURE, service logistique, service approvisionnement, Tresorerie,

Résultat des travaux (après intervention)

1er stage << service prestation, bureau 107, bureau 118, bureau comptable Femme, bureau 219, Cuisine PCA, bureau CT direction generale. Prevoir le remplacement des cent luminaires.

Travaux à prévoir

Plafonnier 1,20 m 6500K/56W << ayant 26 >> << encastré (7) >>
Plafonnier 60x60 << ayant 06 >>, Ampoule E27 << 16 >> globe avec

Pièces remplacées	Références	Qté
detecteur de presence << 01 >>		
Aucune		

Observations du technicien

En attente du materiel (URGENT)

Observations du client

Luminaires + 01 detecteur de presence, URGENT

Date : 13/03/2026	Date : 12/03/2026	Date : 17/03/2026
Nom du client : ANOVA	Nom du technicien : GORE ODILE	Reception technique :
Signature :	Signature :	Signature : ABOUBA