- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE
ARRIVEE
LE 16 AVR. 2026
SERVICE PATRIMOINE
N° .....

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260238

Date : 08/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
BATIMENT PRINCIPAL	18%			Lg	Option
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	5	Un	225 000
Cadre de plafonnier 120*30	18%	10 048	5	Un	50 240

Bon pour accord

TOURE N. Thérèse

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directrice des Moyens Généraux et du Patrimoine

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

Délai d'exécution de travaux: 02 jours
Validité de l'offre: 15 Jours
Conditions de règlement: Règlement à 30 jours
Mode reglement: Cheque

Total HT	275 240
Total TVA	**49 543**
Total TTC	**324 783**

Arrêter le présent devis a la somme de :
trois cent vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-trois Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007940

Client : TPS - CORAF ... **Site** Siège plateau bâtiment principal **N° OT :** 019045

Domaine d'intervention		Nature d'intervention		Dates d'intervention
Electricité	X	Dépannage	X	Date : 11/03/2026 Heure Arrivée 09 Heure Départ 10h
Climatisation		Entretien		Date : ... Heure Arrivée ... Heure Départ ...
GE		Installation		Date : ... Heure Arrivée ... Heure Départ ...
Onduleur		Audit		Date : ... Heure Arrivée ... Heure Départ ...
Plomberie		.....		
Energie solaire				
Autres				

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 BAMBA ODILE
2 GUEUGBEU MICHELLE
3 ...
4 ...
5 ...
6 ...

Description des travaux

Constat
- Jaunissement des luminaires
- Vieillissement des composants LED, luminosité faible dans certains bureaux ((bureau responsable DAJA, bureau 1001, service achat, toilette, bureau Mme TOURE, service logistique, service approvisionnement, Tresorerie,

Résultat des travaux (après intervention)

1er stage ((service prestation, bureau 107, bureau 118, bureau comptabilité Femme, bureau 219, cuisine PCA, bureau CT direction générale.
Prevoir le remplacement des corps luminaires.

Travaux à prévoir

Plafonnier 1,20 m 6500K/56W ((ancien 216)) ((encastré (17))
Plafonnier 60x60 ((ancien 06)), Ampoule E27 ((16)) globe avec

Pièces remplacées	Références	Qté
detecteur de presence ((01))		
Aucune		

Observations du technicien

En attente du materiel (URGENT)

Observations du client

Luminaires + OT Detecteur de présence, URGENT

Date : 13/03/2026 Nom du client : ... Signature : ...

Date : 12/03/2026 Nom du technicien : GORE ODILE Signature : ...

Date : 17/03/2026 Réception définitive : Signature : ...

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L'ETAT Service Entreprise