UNIVELECT

- Electricité (TBT - BTA - BTB - HTA- EP)
- Climatisation & Froid
- Groupes électrogènes
- Onduleurs

Nos partenaires

IPS - CGRAE ARRIVEE LE 28 AVR. 2026 SERVICE PATRIMOINE

Adressé à

IPS CGRAE
Plateau, rue du commerce, non loin de la Galerie Peyrissac
BVP 164 ABIDJAN
Site : SIEGE

Téléphone: 2720251212
Fax: 2720251100
CC N°: 13 39 592 Y

DEVIS N° UDV260283

Date : 21/04/2026

Auteur : CLAUDE EHOUSSOU

FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

Montants exprimés en Francs CFA BCEAO

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
BATIMENT ANNEXE 3e ETAGE	18%			Un	Option
Panel Led Encastré 120*30 6500K	18%	45 000	8	Un	360 000

Délai d'exécution de travaux: 02 jours
Validité de l'offre: 15 Jours
Conditions de règlement: Règlement à 30 jours
Mode reglement: Cheque

Total HT	360 000
Total TVA	64 800
Total TTC	424 800

Arrêter le présent devis a la somme de :
quatre cent vingt-quatre mille huit cents Francs CFA BCEAO

Cachet, Date, Signature

Bon pour accord
Ibrahim TOURE

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Directeur Adjoint des Moyens Généraux et du Patrimoine

UNIVELECT SAS
11 BP 2943 Abidjan 11
Tél.: 27 21 28 00 41
Fax: 27 21 26 93 20
Service Administration des Ventes

INSTITUTION DE PREVOYANCE SOCIALE
CAISSE GENERALE DE RETRAITE
DES AGENTS DE L'ETAT
Service Patrimoine

	SYSTEME MANAGEMENT QUALITE	Code : EN11.PO2 Version : 02 Date de création : 22/02/2022
UNIVELECT	BON DE SUIVI ET INTERVENTION	

N° 0007939

Client : IRB - CGRAE ..... Site : Siège batiment annexe ..... N° OT : 019045

Domaine d'intervention		Nature d'intervention	
Electricité	X	Dépannage	X
Climatisation		Entretien	
GE		Installation	
Onduleur		Audit	
Plomberie		.....	
Energie solaire			
Autres			

Dates d'intervention

Date : 12/03/2026 Heure Arrivée 10h Heure Départ 12h00

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Date : ..... Heure Arrivée ..... Heure Départ .....

Nom et prénoms du (des) technicien(s)

1 GORÉ OLIVE
2 GUEUGBEU MICHELLE
3 .....
4 .....
5 .....
6 .....

Description des travaux

Constat
- Jaunissement des luminaires
- Vieillissement des composants LED, luminosité faible dans certains bureaux du batiment annexe (RDC (bureau responsable achat et approvisionnement, toilette, service courrier, service banque), 1er étage (toilette, Hall, 1er bureau, Directeur adjoint, Secrétariat, 2ème étage bureau gestionnaire pension civiles, chef de service Prestation sociale, service Prestation, chef de section, 3ème étage Hall toilette) à Prévoir le remplacement de ces luminaires.

Résultat des travaux (après Intervention)

Secrétariat : 2ème étage bureau gestionnaire pension civiles, chef de service Prestation sociale, service Prestation, chef de section, 3ème étage Hall toilette) à Prévoir le remplacement de ces luminaires.

Travaux à prévoir

Plafonnier 1,20 (encastré 17) (Rapparent 11) 6500k 56w : tube LED 1,20m (26) Ampoule E27 (5) interrupteur double (va)

Pièces remplacées

	Références	Qté
bureau reclamation du 3ème étage (03 appartt)		
Aucune		

Observations du technicien

En attent des matériels Total : plafonnier 1,20 m 6500k apparent (14) encastré (17) ; tube 1,20 m (26), E27 (5) ad (va)

Observations du client

- 62 Divers Luminaires A Remplacer, Urgent
+ 01 Interrupteur Double

Date : 13-03-2026
Nom du client : [illegible]
Signature : [illegible]

Date : 12/03/2026
Nom du technicien : GORÉ OLIVE
Signature : [signature]

Date : 17/03/2026
Signature : [signature]